

Maschinen Zustandsplan/ Reparaturbedarf

Raum	Maschine	Typ	nötige Reparatur
4111 Technikraum Holzbearbeitung	Tischbohrmaschine	Genko T12ST	Gehäuse Antrieb gebrochen Vorschubhebel Rückstellung defekt
	Tischbohrmaschine	Genko STWH	Gehäuse Antrieb gebrochen Schalter defekt
	Tellerschleifmaschine		Schalter defekt Schleifischhalter Arretierhebel defekt
4110 Lehrervorbereitung	Bandschleifmaschine	Hegner TBS500	Schleifbänder fehlen und sind für unseren Etat zu teuer
4111 a Maschinenraum Technikklasse	Tischbohrmaschine	Genko T12ST	Vorschubhebel defekt
	Fräsmaschine	BFL20L Vario	Arretierhebel für den Tisch fehlen/defekt Sockel vom Späneschutz defekt
	Metallkreissäge	MKS 275N	Spannstockhebel defekt Sägeblatt defekt, Zähne fehlen
	Drehmaschinen	Weiler Enko	Schutzabdeckungen müssten nachgerüstet werden. Schutz mit Schalter fehlen noch, elektrischer Umbau ist bereits erfolgt.
4108 Profilklassen	Tischbohrmaschine	Flott	Schlag in der Welle oder dem Bohrfutter der Bohrfutterdorn wurde bereits getauscht
Anmerkung	Lediglich Tüv/Dekra Abnahmen mit Stilllegungen sind erfolgt. Beide Drehmaschinen sind betroffen und dürfen nicht betrieben werden.		

Maschinenbestand	Anzahl
Tischbohrmaschine	8
Drehmaschine	2
Sandstrahlkabine	1
Schweißgerät autogen	1
Schweißgerät elektr.	1
Schweißgerät Schutzgas	1
Fräsmaschine ohne CNC	1
Metallkreissäge	1
Schleifstein	2
Kreissäge	1
Tellerschleifmaschine	1
Bandschleifmaschine	1
Kappsäge	1
Bandsäge	2
Hobel/Abrichter	2

Stand 26.11.2025